

Wykaz zbędnych i zużytych rzeczowych składników majątku ruchomego w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
ŚRODKI TRWAŁE (ST)

L.p	Jednostka	Składniki majątku	Nr. Inwentarzowy	Rok przyjęcia	Ilość	Wartość księgowa brutto	Ocena stanu składników rzeczowych majątku ruchomego	Szacowana wartość rynkowa (zł)
1	CEiPM Ciechanów	Kopiarka cyfrowa Mita	ST/803/22-C00/B/0008	2008	1	7 259,00	Uszkodzony mechanizm wciągania kartek.	10,00
2	CEiPM Warszawa	Tablet interaktywna+nogi MB3160	ST/803/23-W00/B/0003	2008	1	9 669,72	Uszkodzona elektronika płyty głównej, model wycofany, brak dostępnych części.	100,00
3	OSiW Radom	Odkurzacz Rainbow	ST/669/31-703/B/0027	2011	1	3 777,85	Zatarty silnik, uszkodzony kabel, brak kółka.	0,00
4	OSiW Radom	Aparat fotograficzny lustrzanka cyfrowa NIKO	ST/669/31-703/B/0038	2017	1	3 874,98	Uszkodzona matryca oraz obiektyw, nie uruchamia się, nie wyświetla obrazu.	45,00
5	OSiW Radom	Frytownica	ST/578/31-703/B/0002	2008	1	5 307,00	Uszkodzony czujnik temperatury, zniszczony kabel zasilający.	0,00
6	MWK OHP	Tablica interaktywna+nogi MB3160	ST/803/23-RZ0/B/0004	2008	1	9 669,72	Uszkodzona elektronika płyty głównej, model wycofany, brak dostępnych części.	100,00
7	MWK OHP	Komputer stacjonarny+monitor	ST/491/22-W00/B/0005	2008	1	7 900,72	Niskie parametry techniczne, słaby procesor, mało pamięci operacyjnej, stara licencja, dostosowanie sprzętu wiąże się z wysokim nakładem finansowym.	80,00
8	MWK OHP	Tablet meeting 400 Hz bez kontrolera	ST/803/22-W00/B/0010	2008	1	3 757,60	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wyłączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na wysokie koszty.	30,00
9	MWK OHP	Tablet meeting 400 Hz bez kontrolera	ST/803/22-W00/B/0011	2008	1	3 757,60	Uszkodzony procesor, brak możliwości naprawy, stara technologia.	30,00
10	MWK OHP	Tablet meeting 400 Hz z kontrolerem	ST/803/22-W00/B/0012	2008	1	3 879,60	Uszkodzony procesor, brak możliwości naprawy, stara technologia.	30,00
11	MWK OHP	Notebook Aristo D4EF + Torba	ST/491/23-W00/B/0001	2008	1	5 310,13	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.	10,00
12	MWK OHP	Komputer przenośny	ST/491/22-P00/B/0001	2008	1	5 698,10	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.	60,00
13	MWK OHP	Komputer stacjonarny+monitor	ST/491/22-S00/B/0006	2008	1	7 900,72	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.	80,00
14	MWK OHP	Tablica interaktywna	ST/803/22-C00/B/0011	2008	1	13 151,60	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.	130,00
15	MWK OHP	Projektor multimedialny X23M	ST/662/23-RZ0/B/0003	2008	1	8 137,40	Wypalona lampa, model wycofany z rynku, brak komponentów	80,00

16	MWK OHP	Tablet Meeting 400 Hz bez kontrolera	ST/803/22-R00/B/0011	2008	1	3 757,60	Uszkodzona elektronika płyty głównej, model wycofany, brak dostępnych części.	30,00
17	MWK OHP	Tablet Meeting 400 Hz bez kontrolera	ST/803/22-R00/B/0012	2008	1	3 757,60	Uszkodzony procesor, brak możliwości naprawy, stara technologia.	30,00
18	MWK OHP	Tablet Meeting 400 Hz z kontrolerem	ST/803/22-R00/B/0013	2008	1	3 879,60	Uszkodzona elektronika płyty głównej, model wycofany, brak dostępnych części.	30,00
19	MWK OHP	Kopiarka cyfrowa	ST/803/22-P00/B/0007	2008	1	7 259,00	Uszkodzony moduł drukowania, niestabilny mechanizm wciągania kartek.	70,00
20	MWK OHP	Krajarka krawiecka -tarczowa HF-12521182	ST/557/31-702/B/0018	2011	1	2 013,00	Uszkodzony docisk tarczy tnącej węgla spiekane, zerwana blokada mocowania tarczy tnącej.	10,00
21	MWK OHP	Nóż pionowy Czepel	ST/559/31-702/B/0004	2011	1	2 560,00	Pęknięta prowadnica suwaka noża, zgięta prowadnica pionowa okładziny noża tnącego, uszkodzenie silnika powodujące zwarcia.	15,00
22	MWK OHP	Stębnówka Juki	ST/559/31-702/B/0006	2011	1	1 550,00	Uszkodzone sprzęgło napędu maszyny, zniszczona płytka ściągowa , zębki transoprtera i płozy stopki dociskowej , uszkodzony mechanizm redukcji długości ściegu, uszkodzony naprężacz nici.	30,00
23	MWK OHP	Piec konwekcyjno-parowy	ST/578/31-702/B/0023	2012	1	25 010,00	Uszkodzony system sterowania uniemożliwiający zmianę ustawień urządzenia , wycieki wody w układzie wodno - kanalizacyjnym, uszkodzony zamek w drzwiach, pęknięta szyba, konieczność wymiany filtrów.	100,00
24	MWK OHP	Nagłośnienie kinowe 2 kolumny Mackie + mikser	ST/805/31-702/E/0060	2012	1	8 250,00	Uszkodzone cewki i zwrotnice, zwarcia elektroniki.	80,00
Ogółem:						157 088,54	Ogółem:	1 180,00