

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Załącznik nr.1

1. ŚRODKI TRWAŁE O CHARAKTERZE WYPOSAŻENIA (SW)

L.p.	Jednostka	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia	Nazwa	Ilość (szt.)	Wartość księgowa brutto	Ocena stanu technicznego
1	MWK OHP	SW/491/01-000/B/337	2011	Urządzenie wielofunkcyjne Canon iR-1133A	1	3 300,00	Uszkodzony skaner – brak dostępnych części.
2	MWK OHP	SW/803/01-000/B/0319	2010	Niszczarka HSM Securio B32 S2	1	3 000,00	Niszczarka zatarła, silnik nie startuje z nożami.
3	MWK OHP	SW/805/52-706/E/0021	2008	Telewizor "Samsung"	1	1 793,40	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
4	MWK OHP	SW/491/22-C00/F/0143	2013	Zestaw komputerowy Dell 270S z oprogramowaniem	1	3 496,89	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
5	MWK OHP	SW/491/52-705/E/0015	2008	Laptop HP	1	3 061,58	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie uruchamia się i nie wyświetla obrazu
6	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0460	2012	Zestaw komputer stacjonarny z oprogramowaniem	1	2 608,83	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
7	MWK OHP	SW/491/21-500/E/0002	2008	Laptop HP	1	3 061,58	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
8	MWK OHP	SW/491/24-SMP/F/0001	2012	Zestaw komputerowy	1	3 249,66	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
9	MWK OHP	SW/491/24-SMP/F/0004	2014	Zestaw LAPTOP+torba+oprogramowanie	1	2 995,05	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wylączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na koszt części.
10	MWK OHP	SW/491/22-S00/F/0142	2012	Zestaw komputerowy	1	3 249,66	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
11	MWK OHP	SW/803/42-726/B/0044	2018	Niszczarka KOBRA + 1 CC4 ES	1	960,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
12	MWK OHP	SW/491/24-W00/F/0010	2013	Drukarka laserowa Brother HL-5340DL	1	996,30	Uszkodzony podajnik papieru, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
13	MWK OHP	SW/808/31-702/B/0367	2011	Ogrzewacz elektryczny 30 Classic Białwar	1	489,26	cieknie, zepsuty programator
14	MWK OHP	SW/808/01-000/B/0825	2021	Odkurzacz Karcher T 11/1 Classic	1	659,99	zatarcie silnika, brak mocy ssącej
15	MWK OHP	SW/491/22-P00/F/0146	2013	Zestaw komputerowy Dell 270S z oprogramowaniem	1	3 496,89	Uszkodzony moduł procesora, brak możliwości naprawy.
16	MWK OHP	SW/491/26-PPR/E/0018	2011	Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem	1	2 483,37	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
17	MWK OHP	SW/491/01-000/B/0382	2015	Zestaw komputer. HP+monitor 22 cale+oprogr.	1	3 489,51	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.

18	MWK OHP	SW/491/23-P00/E/0011	2010	Zestaw komputer przenośny "Lenovo" G550L	1	3 477,00	Uszkodzona zasilacz, przestarzały model wycofany z rynku.
19	MWK OHP	SW/491/01-000/B/0326	2010	Komputer Dell 320 AIO 19" WXGA+C2	1	3 190,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
20	MWK OHP	SW/491/23-RZO/F/0063	2012	Zestaw komputerowy	1	3 249,66	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
21	MWK OHP	SW/491/24-PMP/F/0005	2014	Zestaw LAPTOP+torba+oprogramowanie	1	2 995,05	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wyłączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na niestabilne obroty
22	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5403	2012	FERM-Strug 650W EBF-650 PPM1012	1	187,50	uszkodzony silnik, zatarty
23	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5404	2012	FERM-Strug 650W EBF-650 PPM1012	1	187,50	uszkodzona regulacja głębokości strugania
24	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5405	2012	FERM-Strug 650W EBF-650 PPM1012	1	187,50	zacinający się mechanizm tnący, pęknięta obudowa
25	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5406	2012	FERM-Strug 650W EBF-650 PPM1012	1	187,50	uszkodzony włącznik, przetarty kabel
26	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5407	2012	FERM-Strug 650W EBF-650 PPM1012	1	187,50	nieregularne obroty, zacinający się mechanizm oscylacyjny
27	MWK OHP	SW/808/31-702/B/6347	2014	Szlifierka mimośród. PEX 300AE Bosch 270W	1	360,00	zacinający się mechanizm wiertła, uszkodzony przełącznik prędkości
28	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5398	2012	Wiertarka udar. BLACK&DECKER CD714CRE360+40el	1	253,50	uszkodzony włącznik, pęknięta obudowa
29	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5400	2012	Wiertarka udar. BLACK&DECKER CD714CRE360+40el	1	253,50	uszkodzone łożyska , uchwyt nie trzyma wiertła
30	MWK OHP	SW/411/31-702/E/5402	2012	Wiertarka udar. BLACK&DECKER CD714CRE360+40el	1	253,50	uszkodzony mechanizm udarku, wyrwany kabel
31	MWK OHP	SW/411/31/702/E/0393	2012	Wiertarka udarowa Black&Decker	1	253,50	wygięte, zużyte
32	MWK OHP	SW/578/31-702/E/2803	2012	Wycinarki gładkie 20-110mm	1	73,13	Uszkodzona sekcja zasilania, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
33	MWK OHP	SW/808/31-702/B/0002	2008	Aplimixer	1	1 920,00	Uszkodzony skaner, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
34	MWK OHP	SW/491/31-702/E/5795	2012	Drukarka i xero XEROX Phaser 3010	1	204,00	Wypalona lampa, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
35	MWK OHP	SW/491/31-702/E/5798	2012	Drukarka i xero XEROX Phaser 3010	1	204,00	wyeksplowatawa,a zniszczona obudowa, stara grzałka
36	MWK OHP	SW/578/01-000/B/0428	2012	Frytkownica	1	1 76,90	nie wypompowuje wody, nie domywa i nie suszy naczyń
37	MWK OHP	SW/578/31-702/B/6343	2014	Zmywarka BOSCH sms 50D38EU	1	1 999,00	uszkodzone elementy obudowy, słaba jakość noża
38	MWK OHP	SW/578/31-702/E/5482	2012	Krajalnica śred. noża 220 Hendi	1	370,50	

39	MWK OHP	SW/629/31-702/E/1005	2012	Telefaks Brother FAX- T104	1	397,14	Uszkodzona sekcja transferowa druku, brak możliwości naprawy, brak części model wycofany z rynku.
40	MWK OHP	SW/629/31-702/E/2419	2012	Telefon bezprzewodowy Sagem D14T	1	104,93	Uszkodzone zasilanie, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
41	MWK OHP	SW/803/31-702/B/0163	2008	Magnetofoon techniczny	1	899,00	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
42	MWK OHP	SW/805/31-702/B/6350	2014	Telewizor LG LED100 MCI	1	2 250,00	Uszkodzona matryca, brak możliwości naprawy
43	MWK OHP	SW/805/31-702/E/2423	2012	Sprzęt nagłośnieniowy	1	2 188,95	Uszkodzona membrana, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
44	MWK OHP	SW/808/31-702/B/0073	2008	Kolumna LP -202	1	950,00	Uszkodzona membrana, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
45	MWK OHP	SW/808/31-702/B/0074	2008	Kolumna LP -202	1	950,00	Uszkodzona membrana, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
46	MWK OHP	SW/808/31-702/B/0192	2008	Odkurzacz przemysłowy	1	1 160,00	pęknięta obudowa, przetarty kabel
47	MWK OHP	SW/808/31-702/B/6571	2021	Odkurzacz BOSCH BCHF220T	1	629,00	zmiennie obroty silnika, brak mocy ssącej
48	MWK OHP	SW/808/31-702/B/6572	2021	Odkurzacz ELEKTROLUX ULTRA SILENCER EUSC62-DB	1	619,00	zatarły silnik, uszkodzona obudowa
49	MWK OHP	SW/808/31-702/E/1009	2012	Ekspres do kawy przelew. Bosch TKA 6001	1	210,00	uszkodzony zawór ciśnieniowy, uszkodzona grzałka, awaria układu sterującego
50	MWK OHP	SW/808/31-702/E/5452	2012	Robot wielofunkcyjny	1	382,08	uszkodzenie mechanizmu obrotowego i elektroniki
51	MWK OHP	SW/808/31-702/E/5453	2012	Robot wielofunkcyjny	1	382,08	uszkodzony silnik napędu , pęknięta obudowa
52	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0458	2012	Zestaw- komputer stacjonarny z oprogramowaniem	1	2 608,83	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wyłączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na koszt części.
53	MWK OHP	SW/491/01-000/B/0598	2015	Komputer + oprogram.	1	3 253,35	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak możliwości naprawy przez koszt przewyższający cenę sprzętu
54	MWK OHP	SW/491/01-000/B/0597	2015	Zestaw komp.ZENEO Standard+oprogr.+monit.LG	1	3 253,35	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.
55	MWK OHP	SW/808/52-704/B/0046	2008	Lampka biurowa	1	41,51	wymiana oprawki, przetarty kabel
56	MWK OHP	SW/808/52-704/B/0016	2008	Konsola półokrągła	1	200,00	uszkodzona , nieestetyczna okleina, niestabilna
57	MWK OHP	SW/803/52-705/E/0017	2008	Urządzenia Wielof. HP	1	1 236,80	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie uruchamia się, naprawa nieopłacalna ze względu na brak wsparcia nowych części.
58	MWK OHP	SW/808/42-705/B/0193	2019	Kosiarka elektryczna ZF6128D 1800W	1	549,99	uszkodzony mechanizm wysokości koszenia, przegrzewa się
59	MWK OHP	SW/491/22-P00/F/0144	2012	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	1	3 249,66	Uszkodzenie płyty głównej, zasilacza = sprzęt nie uruchamia.

60	MWK OHP	SW/491/22-P00/F/0145	2012	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	1	3 249,66	Wielokrotnie uszkodzona elektronika płyty głównej.
61	MWK OHP	SW/491/22-P00/F/143	2011	Urządzenie wielofunkcyjne Canon iR 1024A	1	2 976,60	Uszkodzona sekcja transferowa druku, brak możliwości naprawy, brak części model wycofany z rynku.
62	MWK OHP	SW/491/23-RZ0/F/0067	2014	Zestaw komputerowy DELL VASTRO+Monitor 21.5"+oprogr.	1	2 998,74	Uszkodzony chłodzenie, stacja zasilająca.
63	MWK OHP	SW/491/24-PM0/0001	2011	Zestaw DELL Inspiron One 19" E1500+W7HP+Ms Office	1	2 952,00	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
64	MWK OHP	SW/803/23-B00/E/0003	2009	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung	1	817,40	Uszkodzony skaner, procesor, ekran, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
65	MWK OHP	SW/808/21-P00/B/0100	2008	Rzutnik pisma	1	2 143,54	Wypalona lampa, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
66	MWK OHP	SW/808/22-P00/B/0014	2008	Głośniki Creative	1	189,41	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
67	MWK OHP	SW/808/22-P00/B/0080	2008	Rzutnik pisma	1	549,00	Wypalona lampa, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
68	MWK OHP	SW/808/22-P00/B/0136	2008	Zestaw nagłośnieniowy	1	3 490,00	Nadpalona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
69	MWK OHP	SW/491/01-000/B/334	2011	Komputer Dell V360	1	3 498,98	Uszkodza karta graficzna, przewody – brak możliwości naprawy.
70	MWK OHP	SW/446/42-728/B/0053	2008	Wentylator Elektronic	1	50,00	przełącznik prędkości uszkodzony, zablokowany wirnik
71	MWK OHP	SW/803/42-711/B/0019	2017	Urządzenie wielofunkcyjne HP Color Laserjet M452 DN	1	1 216,47	Uszkodzony skaner, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
72	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0471	2012	Laptop z oprogramowaniem + torba + mysz komputerowa	1	2 396,04	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
73	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0479	2012	Router WI-FI	1	66,42	Uszkodzenie płyty głównej - sprzęt nie uruchamia.
74	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0481	2012	Router WI-FI	1	66,42	Uszkodzenie pamięci operacyjnej - sprzęt niezdatny
75	MWK OHP	SW/491/01-000/E/0483	2012	Router WI-FI	1	66,42	Uszkodzenie płyty głównej - sprzęt nie uruchamia.
76	MWK OHP	SW/491/21-R00/B/0054	2013	Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem	1	2 496,90	Uszkodzona płyta główna – brak dostępnych części.
77	MWK OHP	SW/491/21-R00/B/0063	2017	Laptop Lenovo V310-15IKB z oprogramowaniem	1	3 183,24	Niskie parametry techniczne, słaby procesor, mało pamięci operacyjnej, stara licencja, dostosowanie sprzętu wiąże się z
78	MWK OHP	SW/491/22-R00/B/0103	2008	Switch	1	472,38	Uszkodzona elektronika – brak dostępnych części.
79	MWK OHP	SW/491/23-MCP/E/0038	2011	Laptop z oprogramowaniem	1	2 590,38	Niskie parametry techniczne, słaby procesor, mało pamięci operacyjnej, stara licencja, dostosowanie sprzętu wiąże się z
80	MWK OHP	SW/491/23-RZ0/B/0002	2008	Drukarka HP DJ	1	398,42	Uszkodzona soczewka, przestarzały model wycofany z rynku, brak możliwości naprawy.

81	MWK OHP	SW/491/23-RZ0/B/0003	2008	Drukarka laserowa		1	976,00	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
82	MWK OHP	SW/491/23-RZ0/B/0042	2008	Skaner		1	427,00	Uszkodzona soczewka, przestarzały model wycofany z rynku, brak możliwości naprawy.
83	MWK OHP	SW/491/24-RZ0/F/0004	2012	Zestaw komputerowy		1	3 249,66	Uszkodzone zasilanie, procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.
84	MWK OHP	SW/491/26-PPG/E/0023	2011	Laptop z oprogramowaniem		1	2 590,38	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
85	MWK OHP	SW/491/26-PPR/E/0021	2011	Router WI-FI		1	98,40	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
86	MWK OHP	SW/491/26-PSZ/E/0015	2011	Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem		1	2 483,37	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.
87	MWK OHP	SW/629/21-R00/B/0036	2008	Telefon Siemens		1	99,00	Uszkodzony głośnik w słuchawce, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
88	MWK OHP	SW/629/21-R00/B/0037	2008	Telefon Siemens		1	99,00	Uszkodzony głośnik w słuchawce, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
89	MWK OHP	SW/629/23-MCP/E/0041	2011	Telefon z faxem		1	301,35	Uszkodzona elektronika – model wycofany – brak dostępnych części.
90	MWK OHP	SW/629/26-PPG/E/0026	2011	Telefon z faxem		1	301,35	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
91	MWK OHP	SW/629/26-PPR/E/0022	2011	Telefon z faxem		1	301,35	Uszkodzony głośnik w słuchawce, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
92	MWK OHP	SW/629/26-PSZ/E/0019	2011	Telefon z faxem		1	301,35	Uszkodzona elektronika – model wycofany – brak dostępnych części.
93	MWK OHP	SW/808/23-RZ0/B/0041	2008	Rzutnik pisma		1	1 756,80	Wypalona lampa, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
94	MWK OHP	SW/491/21-R00/F/0066	2019	Komputer Lenovo AIO V530-22 21,5"		1	3 394,80	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
95	MWK OHP	SW/808/01-000/B/0505	2012	Niszczarka SECURIO C16		1	1 044,27	Silnik nie startuje z nożami.
96	MWK OHP	SW/808/01-000/B/0647	2018	Telefon LG		1	688,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
97	MWK OHP	SW/808/01-000/E0301	2009	Tablica interaktywna LT GENIUS		1	1 464,00	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
98	MWK OHP	SW/491/21-R00/B/0010	2008	Drukarka Samsung		1	523,38	Uszkodzona głowica, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
99	MWK OHP	SW/491/22-R00/B/0059	2008	Myszka		1	109,80	Uszkodzony sensor, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
100	MWK OHP	SW/491/22-R00/B/0062	2008	Myszka		1	109,80	Uszkodzony sensor, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
101	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/0147	2014	Notebook HP ProBook 450 G1 15,6"		1	3 001,20	Niskie parametry techniczne, słaby procesor, mało pamięci operacyjnej, stara licencja, dostosowanie sprzętu wiąże się z

102	MWK OHP	SW/805/23-RZ0/B/0054	2008	Telewizor Samsung		1	1 586,00	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
103	MWK OHP	SW/578/42-732/B/00257	2008	Lodówka Mińsk		1	26,50	zatarcie sprężarki, nieuszczelnienie
104	MWK OHP	SW/629/21-C00/B/0053	2008	Telefon Panasonic		1	598,99	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
105	MWK OHP	SW/629/21-C00/B/0052	2008	Telefon Panasonic		1	598,99	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
106	MWK OHP	SW/808/01-000/B/0057	2008	Czajnik		1	105,74	spalona grzałka
107	MWK OHP	SW/803/01-000/E/0542	2013	Telefax		1	399,75	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.
108	MWK OHP	SW/491/26-PPC/E/0004	2009	Fax termotransferowy Panasonic		1	366,00	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
109	MWK OHP	SW/803/23-P00/E/0004	2009	Fax termotransferowy Panasonic		1	366,00	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
110	MWK OHP	SW/491/22-S00/F/0146	2013	Zestaw komputerowy Dell 2705 z oprogramowaniem		1	3 496,89	Uszkodzona karta graficzna – model wycofany – brak dostępnych części.
111	MWK OHP	SW/491/21-S00/B/0036	2013	Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem		1	2 496,90	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wylączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na koszt.
112	MWK OHP	SW/629/21-S00/B/0011	2008	Fax Panasonic		1	499,00	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
113	MWK OHP	SW/808/22-S00/B/0015	2008	Głośniki Creative		1	189,41	Uszkodzona elektronika – brak dostępnych części.
114	MWK OHP	SW/805/22-S00/B/0068	2008	Odtwarzacz DVD Samsung		1	481,90	Uszkodzony port wydawania dysków - sprzęt przestarzały
115	MWK OHP	SW/491/27-OPR/E/0045	2013	Zestaw - komputer stacjonarny z oprogramowaniem		1	2 878,20	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
116	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/0143	2013	Zestaw komputerowy Dell 2705 z oprogramowaniem		1	3 496,89	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
117	MWK OHP	SW/491/24-RZ0/F/0003	2011	Zestaw komputerowy DELL Inspiron One 19"		1	2 952,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
118	MWK OHP	SW/491/24-RMB/0001	2011	Zestaw DELL Inspiron One 19" E1500+W7HP+Ms Office		1	2 952,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
119	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/0142	2012	Zestaw komputerowy		1	3 249,66	Uszkodzona karta graficzna – brak dostępnych części.
120	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/0141	2012	Zestaw komputerowy		1	3 249,66	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
121	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/139	2011	Zestaw komputerowy DELL Inspiron One 19"		1	2 952,00	Uszkodzona elektronika płyty głównej – model wycofany – brak dostępnych części.
122	MWK OHP	SW/491/23-MCP/B/0050	2015	Laptop LENOVO+torba+oprogr.		1	2 666,64	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.

123	MWK OHP	SW/491/23-MCP/E/0036	2011	Zestaw komputerowy stacjonarny z oprogramowaniem	1	2 483,37	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
124	MWK OHP	SW/491/22-R00/B/0066	2008	Pamięć MMC	1	365,85	Model wycofany z rynku, stara technologia nie spełniająca standardów MWK OHP
125	MWK OHP	SW/808/21-R00/B/0050	2012	Aparat fotograficzny FUJI	1	402,90	Uszkodzona soczewka, brak możliwości naprawy.
126	MWK OHP	SW/808/22-R00/B/0001	2008	Aparat cyfrowy Canon	1	1 557,15	Uszkodzona matryca – model wycofany – brak dostępnych części.
127	MWK OHP	SW/805/23-RZ0/B/0009	2008	Kamera Samsung	1	1 683,60	Uszkodzona elektronika – brak dostępnych części.
128	MWK OHP	SW/805/22-R00/B/0120	2008	Telewizor Samsung	1	1 770,22	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
129	MWK OHP	SW/491/24-RZ0/F/0006	2013	Drukarka laserowa Brother HL-5340DL	1	996,30	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie uruchamia się
130	MWK OHP	SW/803/26-PSZ/B/0024	2015	Niszczarka COBRA + CC4	1	1 498,14	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie uruchamia się
131	MWK OHP	SW/491/21-R00/B/0042	2008	Drukarka Samsung	1	241,56	Uszkodzenie elektroniki, brak możliwości naprawy z powodu braku części.
132	MWK OHP	SW/491/22-R00/F/140	2011	Drukarka laserowa Brother HL-5240L	1	590,40	Uszkodzony bęben drukarki, brak możliwości naprawy z powodu braku części.
133	MWK OHP	SW/805/22-R00/B/0015	2008	Kamera cyfrowa Samsung	1	2 034,96	Uszkodzona matryca – model wycofany – brak dostępnych części.
134	MWK OHP	SW/491/23-RZ0/F/0064	2013	Laptop Sony VAIO SVS 1312Q9ES	1	2 982,75	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
Razem:						199 483,38	

2. WYPOSAŻENIE NISKOCENNE (SI)

1	MWK OHP	SI/31-702/B/0045	2012	Blender ręczny	1	0,00	zacinający się mechanizm ostrzy
2	MWK OHP	SI/31-702/B/0139	2013	Robot wieloczynnościowy Prymus Mix Zelmer	1	0,00	zacinający się mechanizm mieszający, awaria układu napędowego
3	MWK OHP	SI/52-704/B/0015	2018	Czajnik bezprzewodowy ZELMER CKE-820	1	0,00	spalona grzałka, pęknięta obudowa
4	MWK OHP	SI/01-000/B/0327	2020	Słuchawki Vista A4Tech HU-35 USB	1	0,00	Uszkodzona membrana, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
5	MWK OHP	SI/22-R00/B/0006	2018	Telefon HUAWEI L21 P20 LITE DS Czarny	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
6	MWK OHP	SI/21-C00/B/0001	2012	Router ADSL Edimax	1	0,00	Uszkodzone zasilanie, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.

7	MWK OHP	SI/01-000/B/0005	2008	telefax panasonic bezprzewodowy	3	0,00	Uszkodzony procesor, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
8	MWK OHP	SI/01-000/B/0009	2010	Telefax Panasonic KX-TG6511 bezprzewodowy	5	0,00	Uszkodzone zasilanie, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
9	MWK OHP	SI/01-000/B/0030	2011	Czajnik bezprzewodowy AMICA gemis KI 3021	9	0,00	spalona grzałka, uszkodzony kabel
10	MWK OHP	SI/01-000/B/0042	2012	Telefon IP 610	18	0,00	Uszkodzone zasilanie, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
11	MWK OHP	SI/01-000/B/0044	2012	Wentylator 27 cm	1	0,00	zablokowany wiernik, uszkodzony kabel
12	MWK OHP	SI/01-000/B/0045	2012	Wentylator 25 cm	1	0,00	uszkodzenie elektroniki sterującej, niestabilny
13	MWK OHP	SI/01-000/B/0061	2013	Nokia C5AMP	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
14	MWK OHP	SI/01-000/B/0062	2013	Czajnik bezprzewodowy HD4649/00	3	0,00	spalona grzałka
15	MWK OHP	SI/01-000/B/0063	2013	Mysz optyczna	5	0,00	Uszkodzony sensor, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
16	MWK OHP	SI/01-000/B/0076	2014	Kalkulator CITIZEN CX 123IIDRUK	2	0,00	podaje błędne wyniki
17	MWK OHP	SI/01-000/B/0095	2016	Mysz USB	8	0,00	Uszkodzony sensor, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
18	MWK OHP	SI/01-000/B/0107	2016	Myszka przewodowa Lenovo M300 czarna	3	0,00	Uszkodzony lampa, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
19	MWK OHP	SI/01-000/B/0109	2016	Telefon stacjonarny	5	0,00	Uszkodzony głośnik w słuchawce, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
20	MWK OHP	SI/01-000/B/0118	2017	Telefon komórkowy HUAWEI EVA-L09 P9 szary	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
21	MWK OHP	SI/01-000/B/0122	2017	Lampa BERG 3x40W E14	2	0,00	przegrzewa się, pęknięta obudowa
22	MWK OHP	SI/01-000/B/0133	2017	Myszka bezprzewodowa Logitech M185 szara	2	0,00	Uszkodzony sensor, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
23	MWK OHP	SI/01-000/B/0134	2017	Dysk zewnętrzny przenośny Silicon Power 1TB Armor A85 USB 3.0	4	0,00	Uszkodzona sekcja zasilania, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
24	MWK OHP	SI/01-000/B/0136	2017	Pamięć USB 16 GB Toshiba	1	0,00	Uszkodzenie portu USB, brak możliwości naprawy.
25	MWK OHP	SI/01-000/B/0143	2017	Dysk twardy zewnętrzny	2	0,00	Uszkodzony port przesyłania danych, brak możliwości naprawy z powodu braku części.
26	MWK OHP	SI/01-000/B/0161	2018	Lenovo Active Capacitive Pen	2	0,00	Uszkodzenie elektroniki, brak możliwości naprawy z powodu braku części.
27	MWK OHP	SI/01-000/B/0185	2018	Telefon AT-840	1	0,00	Uszkodzony procesor, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.

28	MWK OHP	SI/01-000/B/0186	2018	Telefon IP R2 LW	1	0,00	Uszkodzona pamięć RAM, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
29	MWK OHP	SI/01-000/B/0187	2018	Telefon IP 530	1	0,00	Uszkodzone zasilanie, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
30	MWK OHP	SI/22-000/B/0003	2014	Telefon Sony Xperia E1 Black	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
31	MWK OHP	SI/22-P00/B/0001	2012	Nokia C5 5MP Warm Grey	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
32	MWK OHP	SI/22-P00/B/0002	2008	Telefon komórkowy Nokia	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
33	MWK OHP	SI/22-P00/B/0003	2014	Telefon Sony Xperia E1 Black	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
34	MWK OHP	SI/22-R00/B/0001	2012	Nokia C5 5MP Warm Grey	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
35	MWK OHP	SI/22-R00/B/0003	2008	Telefon komórkowy Nokia	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
36	MWK OHP	SI/22-500/B/0001	2012	Nokia C5 5MP Warm Grey	1	0,00	Wypalona matryca, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
37	MWK OHP	SI/22-500/B/0002	2008	Telefon komórkowy Nokia	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
38	MWK OHP	SI/22-500/B/0003	2014	Telefon Sony Xperia E1 Black	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
39	MWK OHP	SI/22-W00/B/0001	2012	Nokia C5 5MP Warm Grey	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
40	MWK OHP	SI/22-W00/B/0002	2008	Telefon komórkowy Nokia	1	0,00	Uszkodzona bateria – brak możliwości naprawy, stara technologia.
41	MWK OHP	SI/22-W00/B/0004	2014	Telefon Sony Xperia E1 Black	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
42	MWK OHP	SI/23-MCB/B/0001	2014	Czajnik elek. ZELMER CK/1020/ZCK/1274	1	0,00	pęknięta obudowa, nie włącza się
43	MWK OHP	SI/23-MCI/B/0002	2014	Czajnik elek. ZELMER CK/1020/ZCK	1	0,00	peknięta obudowa
44	MWK OHP	SI/23-PIO/B/0002	2014	Czajnik elek. ZELMER CK/1020/ZCK/1274	1	0,00	spalona grzałka
45	MWK OHP	SI/23-PPG/B/0002	2014	Czajnik elek. ZELMER CK/1020/ZCK/1274	1	0,00	uszkodzony kabel i obudowa
46	MWK OHP	SI/23-W00/B/0002	2014	Czajnik elek. ZELMER CK/1020/ZCK/1274	1	0,00	spalona grzałka, przecieka
47	MWK OHP	SI/26-PPB/B/0001	2013	Modem Sagem WIFI	1	0,00	Uszkodzona pamięć RAM powodująca niestabilną pracę sprzętu. Wyłączenie się. Próba naprawy nieopłacalna ze względu na wiek urządzenia.
48	MWK OHP	SI/26-PPG/E/0001	2011	Zestaw instalacyjny neostrady MODEM 'Combo ZTE	1	0,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.

49	MWK OHP	SI/26-PPP/B/0002	2016	Kalkulator Citizen SDC-368	1	0,00	zalany, podaje błędne wyniki
50	MWK OHP	SI/26-PPS/E/0001	2011	Zestaw instalacyjny NEOSTRADY -Modem "Combo ZTE ZX	1	0,00	Uszkodzona elektronika płyty głównej – brak dostępnych części.
51	MWK OHP	SI/26-PSz/B/0003	2014	Czajnik elek.ZELMER CK/1020/ZCK/1274	1	0,00	przecieka, uszkodzony kabel
52	MWK OHP	SI/26-PSz/E/0001	2011	Zestaw instalacyjny neostrady MODEM "Combo ZTE	1	0,00	Uszkodzony procesor – brak możliwości naprawy, stara technologia.
53	MWK OHP	SI/26-PWL/B/0001	2012	Modem Sagem WIFI	1	0,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
54	MWK OHP	SI/27-OPR/B/0001	2014	Czajnik elektryczny ZELMER CK/1020/ZCK	1	0,00	spalona grzałka
55	MWK OHP	SI/27-OSB/B/0001	2013	Modem Sagem Wifi ORANGE	1	0,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
56	MWK OHP	SI/31-703/B/0322	2012	Suszarka Moser Protekt	1	0,00	uszkodzony element grzewczy
57	MWK OHP	SI/31-703/B/0591	2014	Suszarka FOX Blue Eye z jonizacją	1	0,00	przegrzewa się, zniszczona obudowa
58	MWK OHP	SI/31-703/B/0741	2015	Pamięć USB Flashdrive intenso 32GB	1	0,00	Uszkodzenie portu USB, brak możliwości naprawy.
59	MWK OHP	SI/31-703/B/0751	2015	Czajnik bezprzew.MCZ-43/P1 MP	1	0,00	przecieka, pęknięta obudowa
60	MWK OHP	SI/42-711/B/0014	2016	Telefon PANASONIC MC1310	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
61	MWK OHP	SI/42-731/B/0005	2014	Modem Huawei E3131+karta SIM	1	0,00	Uszkodzona sekcja zasilania, sprzęt nie włącza się, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
62	MWK OHP	SI/42-731/B/0006	2014	Telef.kom.NOKIA 515 Dual+SIM	1	0,00	Stary sprzęt wycofany z rynku nie współpracujący z technologią w MWK OHP
63	MWK OHP	SI/42-731/B/0013	2018	Telefon MaxCom MM2383G	1	0,00	Przestarzała technologia, brak możliwości modernizacji.
64	MWK OHP	SI/52-75W/B/0014	2011	Żelazko Cutek	1	0,00	zniszczona stopa żelazko
65	MWK OHP	SI/52-75W/B/0211	2015	Odtwarzacz DVD PHILIPS DVP 2852/58	1	0,00	Uszkodzony laser, brak możliwości naprawy przez brak nowych części.
66	MWK OHP	SI/52-75W/B/0249	2018	Telefon HUAWEI L21 P20 LITE DS czarny	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
67	MWK OHP	SI/52-75W/B/0240	2017	Telefon komórkowy HUAWEI CUN-L21 Y5 II DS czarny	3	0,00	Niskie parametry techniczne, dostosowanie sprzętu wiąże się z wysokim nakładem finansowym.
68	MWK OHP	SI/23-MCM/B/0006	2018	Telefon MaxCom MM2383G	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
69	MWK OHP	SI/23-PI0/B/0003	2016	Kalkulator Citizen SDC-368	1	0,00	popękana obudowa

70	MWK OHP	SI/23-W00/B/0003	2016	Kalkulator Citizen SDC-368	1	0,00	podaje błędne wyniki
71	MWK OHP	SI/26-PSz/B/0004	2016	Kalkulator Citizen SDC-368	1	0,00	uszkodzone przyciski, zalany
72	MWK OHP	SI/27-OPR/B/0002	2016	Kalkulator Citizen SDC-368	1	0,00	podaje błędne wyniki, zalany
73	MWK OHP	SI/01-000/B/0385	2022	Czajnik Zelmer ZCK7630B Czarny	1	0,00	spalona grzałka, przecieka
74	MWK OHP	SI/22-S00/B/0004	2017	Telefon komórkowy HUAWEI CUN-L21 Y5 II DS czarny	1	0,00	Uszkodzona wyświetlacz, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
75	MWK OHP	SI/22-S00/B/0005	2018	Telefon HUAWEI L21 P20 LITE DS Czarny	1	0,00	Uszkodzona bateria, koszt naprawy przewyższa cenę urządzenia.
76	MWK OHP	SI/42-707/B/0006	2019	Czajnik BOSH TWK 7808	1	0,00	nie włącza się , przecieka
77	MWK OHP	SI/21-C00/B/0027	2020	Creative Sound BlasterX HX Czarne	1	0,00	Uszkodzona membrana, brak możliwości naprawy, poprzez brak nowych części.
78	MWK OHP	SI/31-C00/B/0002	2012	Skaner HP Scanjet	2	0,00	Uszkodzony skaner, brak możliwości naprawy ponieważ model został wycofany.
Razem:						0,00	

Skład Komisji stwierdzającej przydatność składników majątku Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

1. Przewodniczący Komisji – Artur Tchorek – 

2. Członek Komisji – Olga Kujawa – 

3. Członek Komisji – Rafał Sękowski – 